MOTOR

SEÇÃO EC

SISTEMA DE CONTROLE DO MOTOR

Α

EC

C

_

D

Ε

F

CONTEÚDO

	_	
1	r	_
١	L	2

PRECAUÇÕES2
Precauções para o Sistema Suplementar de Segurança
(SRS) "AirBag"
Diagramas Elétricos e Diagnósticos de Falhas
PREPARAÇÃO3
Ferramentas Especiais3
SISTEMA DE INJEÇÃO4
Circuito do Combustível 4
DESCRIÇÃO 6
Localização dos Componentes de Controle do Motor 6
PROCEDIMENTO BÁSICO DE MANUTENÇÃO 8
Procedimento de Sangria do Sistema de Combustível 8
Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora 8
Ajustagem da Rotação da Marcha-Lenta9
Ajustagem da Rotação Máxima sem Carga9
DIAGNÓSTICOS DE FALHAS10
Inspeção Básica10
TABELA DE SINTOMAS11
BOMBA INJETORA 17
Remoção
Instalação18

OS INJETORES E TUBULAÇÃO DE ALTA PRESSÃO 23 emoção	Н
stalação	
FEMA DE VENTILAÇÃO DO CÁRTER	ī
escrição	•
speção de Componentes26	
ITILADOR DE ARREFECIMENTO27	J.
agnóstico de Falhas27	•
emoção e Instalação27	
RTE DE COMBUSTÍVEL28	K
scrição28	11
agrama da Fiação - FCUT29	
agnóstico de Falhas30	ī
emoção e Instalação30	
OOS DE SERVIÇO E ESPECIFICAÇÕES (SDS)31	
essão de Combustível31	М
otação da Marcha Lenta e Máxima sem Carga 31	141

PRECAUÇÕES

Precauções para o Sistema Suplementar de Segurança (SRS) "AirBag"

O Sistema Suplementar de Segurança (SRS) tal como o "AIRBAG" usado com o cinto de segurança dianteiro, ajuda a reduzir o risco ou a severidade do ferimento sofrido pelo motorista ou passageiro dianteiro em certos tipos de colisão. As informações necessárias para efetuar a manutenção no sistema com segurança estão incluídas na seção SRS deste Manual de Serviço.

ATENÇÃO:

- Qualquer manutenção no Sistema do Airbag deve ser executada por uma concessionária autorizada NISSAN, para evitar torná-lo inoperante, aumentando assim o risco de ferimento ou até morte em uma colisão em que o sistema deveria disparar o airbag.
- Manutenção inadequada, incluindo remoção e instalação incorretas do SRS, podem levar à ferimento pessoal causado por ativação intencional do sistema. Para remoção do Cabo em Espiral e do Módulo de Airbag, consulte a seção SRS.
- Não use equipamento elétrico de teste em qualquer circuito relacionado ao SRS, a menos que instruído neste Manual de Manutenção. Os chicotes elétricos do SRS podem ser identificados pelo conector do chicote amarelo.

Diagramas Elétricos e Diagnósticos de Falhas

Ao ler os diagramas de fiação consulte os seguintes:

- Consulte GI-10 "Como Ler Diagramas Elétricos".
- Consulte PG-2 "CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA".

Ao realizar os diagnósticos de falhas, consulte os seguintes


- Consulte GI-8 "COMO ACOMPANHAR OS GRUPOS DE TESTES EM DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS".
- Consulte GI-23 "Como Executar um Diagnóstico Eficiente para um Problema Elétrico".

PREPARAÇÃO

Ferramentas Especiais
O formato atual das ferramentas podem ser diferentes daquele das ferramentas especiais ilustradas aqui.

			_
Número da Ferramenta Número MWM Nome da Ferramenta		Descrição	A
KV109B0180 (9.610.0.690.029.4) Dispositivo para travar o volante do motor em	TDC	Utilizado para travar o cilindro nº 1 do motor em TDC	E
Dispositivo para travar o volante do motor em	TIDE TO THE TIME T		С
			D
KV119E0090	LBIA0097E	Utilizado para fixar o indicador	E
(9.407.0.690.046.6) Dispositivo para ajustagem do sincronismo da bomba injetora de combustível		de mostrador à bomba injetora quando da ajustagem do sincronismo da bomba injetora.	F
			G
	LBIA0110E		Н
KV119E0080 (9.407.0.690.040.6) Dispositivo para remoção do bico do injetor		Utilizado para remover os bicos injetores do cabeçote.	ı
			J
	LBIA0111E		K
KV11254410 (-) Indicador de mostrador (relógio comparador)		Usado no sincronismo da bomba injetora	L
			M
	LBIA0322E		_

Circuito do Combustível



SISTEMA DE INJEÇÃO

CUIDADO:

- A desmontagem e montagem da bomba injetora e dos bicos dos injetores deverá ser realizada apenas por uma Oficina Autorizada Bosch ou Concessionária Autorizada Nissan.
- Antes de remover do veículo a bomba injetora, verifique-a com cuidado para certificar-se de que a mesma esteja mesmo com defeito.

EC

Α

С

D

Ε

F

G

Н

J


K

L


M


DESCRIÇÃO

Localização dos Componentes de Controle do Motor



DESCRIÇÃO





Α

EC

C

D

Ε

F

G


Н


J


K

L

M







LBIA0114E

PROCEDIMENTO BÁSICO DE MANUTENÇÃO

Procedimento de Sangria do Sistema de Combustível

1. Solte o parafuso de sangria localizado no filtro de combustível.

ATENÇÃO:

Coloque um pano ao redor da área do parafuso de sangria para absorver o vazamento de combustível.

NOTA:


Se o filtro de combustível for substituído, antes de sua instalação abasteça-o com combustível limpo e lubrifique o anel de vedação (localizado na parte superior do filtro de combustível). Consulte MA-17, "SUBSTITUI-ÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL".


2. Desconecte os tubos de alta pressão dos bicos dos injetores.

ATENÇÃO:

Coloque um pano ao redor da área do parafuso de sangria para absorver o vazamento de combustível.

- 3. Gire o motor com o motor de partida até vazar combustível pelo parafuso de sangria do filtro e solte as conexões dos tubos.
- 4. Aperte novamente as conexões dos tubos e o parafuso de sangria do filtro de combustível.
- 5. Dê partida ao motor e verifique quanto a vazamentos de combustível.






Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora


 Ajuste o cilindro Nº 1 em TDC (Ponto Morto Superior) no curso de compressão.

NOTA:

O cilindro Nº 1 está na parte traseira do motor (lado do volante do motor).


- Certifique-se de que o indicador esteja alinhado com a marcação "PMS" na polia da árvore de manivelas. Se necessário, ajuste o indicador.
- 3. Remova o bujão de acesso da bomba injetora e descarte a arruela de vedação.





PROCEDIMENTO BÁSICO DE MANUTENÇÃO

- Instale um indicador com mostrador KV11254410 com a ferramenta 4. especial KV119E0090 (9.407.0.690.046.6).
- 5. Defina uma pré-carga no indicador com mostrador.
- Gire a árvore de manivelas em sentido anti-horário (visto pelo lado da polia) até que o relógio comparador pare de se movimentar e em seguida ajuste novamente o indicador.



EC

C

D

Ε

G

Н

ı

J

K

LBIA0126E

A

Gire a árvore de manivelas em sentido horário (visto pela lado da polia) até que a marcação "PMS" esteja alinhada com o indicador.

Compre a leitura do relógio comparador com a especificação indicada na placa de identificação do motor.

Se a leitura não coincidir, ajuste novamente o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-18, "Instalação".

Se a leitura estiver certa, remova o relógio comparador e a ferramenta especial. Instale novamente o bujão de acesso com uma nova arruela de vedação.

Torque de Aperto:

20 N.m (2.0 kg-m, 15 lb-pés)

Ajustagem da Rotação da Marcha-Lenta


- Solte a porca trava.
- Ajuste a rotação da marcha lenta para o valor especificado, girando o parafuso de ajuste. Para a especificação da rotação da marcha lenta, consulte EC-31, "Rotação da Marcha-Lenta e Máxima sem Carga".
- Aperte a porca trava.

Frente Parafuso de ajuste orca trava da marcha-lenta

L

Ajustagem da Rotação Máxima sem Carga

- 1. Remova a cobertura da porca trava.
- 2. Solte a porca trava.
- 3. Ajuste a rotação máxima para o valor especificado, girando o parafuso de ajuste. Para a especificação da rotação máxima, consulte EC-31, "Rotação da Marcha-Lenta e Máxima sem Carga".
- Aperte a porca trava.



Inspeção Básica

1. INÍCIO DA INSPEÇÃO

- 1. Verifique as ordens de serviço quanto a reparos recentes que possam indicar um possível problema ou uma necessidade atual para uma manutenção programada.
- 2. Abra o capuz e verifique o seguinte:
- O sistema de admissão de ar quanto a obstrução
- Mangueiras e dutos quanto a danos ou vazamentos
- Mangueira da bomba alimentadora de combustível quanto a rachaduras, trincas ou conexão ineficaz
- Chicote e conector da válvula solenóide de corte de combustível quanto a danos ou conexão inadequada
- Tubos e linhas de combustível quanto a vazamentos, trincas ou obstrução.

OK ou NG

OK >> Certifique-se quanto à condição. Consulte EC-10, "Tabela de Sintomas".

NG >> Repare ou substitua as peças conforme necessário.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Inspecione o filtro de combustível quanto a danos ou obstrução. Substitua se necessário. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Combustível".

NOTA:

Se a luz de advertência do filtro sedimentador acender, drene ou substitua o filtro de combustível.




TABELA DE SINTOMAS

Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo
Notor não pega.	Baixa rotação de partida Reservatório de combustível vazio	 Verifique quanto à viscosidade correta do óleo do motor. Substitua se necessário. Consulte MA-19, "Substituição do Óleo do Motor". Se OK, consulte SC-7, "SISTEMA DE
		PARTIDA".
	Defeito na válvula solenóide de corte de combustível	2. Abasteça o reservatório de combustível.
	Tubos, linhas de alimentação ou man- gueiras obstruídos	 Consulte EC-28, "FUNÇÃO DE CORTE DE COMBUSTÍ- VEL.
	Defeito na bomba de alimentação de combustível	4. Limpe os tubos, as linhas de alimentação e as mangueiras de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para
7	6. Filtro de combustível obstruído	Sangria do Sistema de Combustível".
	7. Ar no sistema de combustível	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	8. Defeito na bomba injetora	6. Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17,
	9. Defeito no bico de injetor	"Substiuição do Filtro de Combustível".
	10. Sincronismo incorreto da bomba injetora	 Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, Procedimento de Sangria do Sistema de Combustível.
	Sincronismo incorreto da engrenagem de acionamento da bomba injetora	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	12. Baixa compressão, desgaste excessivo do motor ou dano na parte interna do motor	9. Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23,
	13. Respiro da reservatório de combustível	"BICO E TUBO DE INJEÇÃO".
	obstruído	 Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".
14. Tipo	14. Tipo de combustível inadequado	11. Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM.
		12. Consulte a Seção EM.
		13. Limpe ou repare o respiro do reservatório de combustível.
		14. Remova o combustível inadequado e use o recomendado.

M

EC-11

Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo
Partida difícil	Baixa rotação de partida	Verifique quanto à viscosidade correta do óleo para motor.
Partida do motor demorada	Defeito na válvula solenóide de corte de combustível	Substitua se necessário. Consulte MA-19, "Substituição do Óleo do Motor". Se OK, consulte SC-7, "SISTEMA DE PARTIDA".
	Tubos, linhas de alimentação ou man- gueiras obstruídos	2. Consulte EC-28, "FUNÇÃO DE CORTE DE COMBUSTÍVEL.
	Defeito na bomba de alimentação de combustível	 Limpe os tubos, as linhas de alimentação e as mangueiras de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para San- gria do Sistema de Combustível".
	5. Filtro de combustível obstruído	4. Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto-
	6. Sistema de admissão de ar obstruído	rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	7. Ar no sistema de combustível	5. Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Combustível".
	8. Defeito na bomba injetora	6. Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de
	9. Defeito no bico de injetor	ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar".
	10. Sincronismo incorreto da bomba injetora	7. Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, Procedi-
	11. Sincronismo incorreto da engrenagem de acionamento da bomba injetora12. Baixa compressão, desgaste excessivo	mento de Sangria do Sistema de Combustível. 8. Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto-
		rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	do motor ou dano na parte interna do motor	9. Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E
	13. Respiro da reservatório de combustível obstruído	TUBO DE INJEÇÃO".
	14. Tipo de combustível inadequado	10. Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".
	15. Escapamento obstruído	11. Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM.
	16. Sistema de partida a frio inoperante	12. Consulte a Seção EM.
		13. Limpe ou repare o respiro do reservatório de combustível.
		14. Remova o combustível inadequado e use aquele recomendado.
		15. Limpe ou substitua os componentes do sistema de escapamento. Consulte EX-2, "SISTEMA DE ESCAPAMENTO".
		16. Verifique o tubo LDA da bomba injetora ao coletor de admissão, quanto a trincas, rachaduras ou obstruções. Se OK, remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".

Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo	
Falta de potência	Tubos, linhas de alimentação ou man- gueiras obstruídos	Limpe os tubos, as linhas de alimentação e as mangueiras de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para Sangria do Sistema de Combustível".	-
	Defeito na bomba de alimentação de combustível	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".	
	3. Filtro de combustível obstruído	3. Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substi-	
	Sistema de admissão de ar obstruído Ar no sistema de combustível	tuição do Filtro de Combustível".	
	5. Ar no sistema de combustível6. Defeito na bomba injetora	4. Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar".	
	7. Defeito no bico de injetor	Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, Procedimento de Sangria do Sistema de Combustível.	
	8. Sincronismo incorreto da bomba injetora9. Sincronismo incorreto da engrenagem de	6. Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto-	
acio 10. Baix do r moto 11. Res obst	acionamento da bomba injetora 10. Baixa compressão, desgaste excessivo	rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA". 7. Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para	
	do motor ou dano na parte interna do motor	uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".	
	Respiro da reservatório de combustível obstruído	Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".	
	12. Tipo de combustível inadequado	Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM.	
	13. Defeito na articulação da válvula de aceleração	10. Consulte a Seção EM.	
	14. Escapamento obstruído	11. Limpe ou repare o respiro do reservatório de combustível.	
	15. Junta do cabeçote com vazamento	12. Remova o combustível inadequado e use aquele recomendado.	
	16. Sobre-aquecimento do motor	13. Repare ou ajuste a articulação da válvula de aceleração.	
	17. Motor muito frio	Consulte ACC-2, "SISTEMA DE CONTROLE DO ACELE-RADOR".	
	18. Defeito no sistema do turbocompressor	14. Limpe ou substitua os componentes do sistema de escapamento. Consulte EX-2, "SISTEMA DE ESCAPAMENTO".	
		15. Substitua a junta do cabeçote. Consulte a Seção EM.	
		16. Verifique o sistema de arrefecimento. Consulte CO-5, "Análise das causas do sobre-aquecimento".	
		17. Verifique os termostatos. Consulte CO-9, "TERMOSTATO".	
		18. Verifique o turbocompressor quanto a danos, obstrução e vazamentos. Consulte a Seção EM.	


Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo
Parada do motor	Tubos, linhas de alimentação ou man- gueiras obstruídos	Limpe os tubos, as linhas de alimentação e as mangueiras de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para San- gria do Sistema de Combustível".
	Defeito na bomba de alimentação de combustível	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	Filtro de combustível obstruído	Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substi-
	4. Ar no sistema de combustível	tuição do Filtro de Combustível".
	5. Defeito na bomba injetora6. Defeito no bico de injetor	Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, Procedimento de Sangria do Sistema de Combustível.
	Sincronismo incorreto da bomba injetora	5. Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto-
	Sincronismo incorreto da engrenagem de	rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	acionamento da bomba injetora 9. Baixa compressão, desgaste excessivo	6. Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".
	do motor ou dano na parte interna do motor	7. Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8,
	10. Junta do cabeçote com vazamento 11. Sobre-aquecimento do motor	"Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".8. Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM.
	12. Folga incorreta das válvulas	9. Consulte a Seção EM.
		10. Substitua a junta do cabeçote. Consulte a Seção EM.
		Verifique o sistema de arrefecimento. Consulte CO-5, "Análise das causas do sobre-aquecimento".
		12. Verifique e ajuste a folga das válvulas. Consulte a Seção EM.
Consumo excessivo de combustível	 Sistema de admissão de ar obstruído Defeito na bomba injetora Defeito no bico de injetor Sincronismo incorreto da bomba injetora Sincronismo incorreto da engrenagem de acionamento da bomba injetora Baixa compressão, desgaste excessivo do motor ou dano na parte interna do motor Tipo de combustível inadequado Defeito na articulação da válvula de aceleração Escapamento obstruído Motor muito frio Folga incorreta das válvulas Defeito no sistema do turbocompressor 	 Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar". Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA". Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO". Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora". Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM. Consulte a Seção EM. Remova o combustível inadequado e use aquele recomendado. Repare ou ajuste a articulação da válvula de aceleração. Consulte ACC-2, "SISTEMA DE CONTROLE DO ACELERADOR". Limpe ou substitua os componentes do sistema de escapamento. Consulte EX-2, "SISTEMA DE ESCAPAMENTO". Verifique os termostatos. Consulte CO-9, "TERMOSTATO". Verifique e ajuste a folga das válvulas. Consulte a Seção EM.
		12. Verifique o turbocompressor quanto a danos, obstrução e vazamentos. Consulte a Seção EM.

Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo	•
Fumaça preta	Sistema de admissão de ar obstruído	Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de	
	2. Defeito na bomba injetora	ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar".	
	3. Defeito no bico de injetor	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto- rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".	Α
	4. Sincronismo incorreto da bomba injetora	3. Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para	- 0
	Sincronismo incorreto da engrenagem de acionamento da bomba injetora	uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".	EC
	Baixa compressão, desgaste excessivo do motor ou dano na parte interna do	4. Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".	С
	motor 7. Tipo de combustível inadequado	Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da bomba injetora. Consulte a Seção EM.	Б
	8. Escapamento obstruído	6. Consulte a Seção EM.	D
	9. Motor muito frio	7. Remova o combustível inadequado e use aquele recomen-	
	10. Folga incorreta da válvula	dado.	Е
	11. Defeito no sistema do turbocompressor	Limpe ou substitua os componentes do sistema de escapa- mento. Consulte EX-2, "SISTEMA DE ESCAPAMENTO".	_
		9. Verifique os termostatos. Consulte CO-9, "TERMOSTATO"	F
		10. Verifique e ajuste a folga das válvulas. Consulte a Seção EM.	
		11. Verifique o turbocompressor quanto a danos, obstrução e vazamentos. Consulte a Seção EM.	G
			Н
Fumaça branco-azulada	Viscosidade incorreta do óleo do motor.	Drene o óleo do motor e substitua por outro com viscosida- de correta. Consulte a Seção MA.	
	2. Sincronismo incorreto da bomba injetora		
	Sincronismo incorreto da engrenagem de acionamento da bomba injetora	Verifique o sincronismo da bomba injetora. Consulte EC-8, "Verificação do Sincronismo da Bomba Injetora".	'
	Baixa compressão, desgaste excessivo	3. Verifique o sincronismo da engrenagem de acionamento da	
	do motor ou dano na parte interna do	bomba injetora. Consulte a Seção EM.	J
	motor	4. Consulte a Seção EM.	
	5. Motor muito frio	5. Verifique os termostatos. Consulte CO-9, "TERMOSTATO"	K
	6. Defeito no sistema do turbocompressor	6. Verifique o turbocompressor quanto a danos, obstrução e vazamentos. Consulte a Seção EM.	
	7. Vazamento externo (juntas, vedadores, etc.)	7. Consulte a Seção EM.	L
	Componentes internos do motor desgas- tados ou danificados	8. Consulte a Seção EM.	М

Sintoma	Possíveis Causas	Ordem de Reparo
Falha de ignição do motor (misfiring)	Defeito na válvula solenóide de corte de combustível	 Consulte EC-28, "FUNÇÃO DE CORTE DE COMBUSTÍVEL" Limpe os tubos, as linhas de alimentação e as mangueira:
	 Tubos, linhas de alimentação ou man- gueiras obstruídos 	de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para San gria do Sistema de Combustível".
	 Defeito na bomba de alimentação de combustível 	 Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	 Filtro de combustível obstruído Sistema de admissão de ar obstruído 	 Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substi tuição do Filtro de Combustível".
	Ar no sistema de combustível	5. Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar".
	7. Defeito na bomba injetora8. Defeito no bico de injetor	Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, "Procedi mento para Sangria do Sistema de Combustível".
	Baixa compressão, desgaste excessivo do motor ou dano na parte interna do	Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto rizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".
	motor 10. Respiro do reservatório de combustível obstruído	 Substitua os bicos de injetores ou remova-os e envie-os para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".
	 Defeito na articulação da válvula de ace- leração 	9. Consulte a Seção EM.10. Limpe ou repare o respiro do reservatório de combustível
	12. Sobre-aquecimento do motor13. Folga incorreta das válvulas	11. Repare ou ajuste a articulação da válvula de aceleração Consulte ACC-2 "Sistema de controle do acelerador".
	14. Componentes internos do motor desgas- tados ou danificados	12. Verifique o sistema de arrefecimento. Consulte CO-5, "Aná lise das causas do sobre-aquecimento".
		13. Verifique e ajuste a folga das válvulas. Consulte a Seção EN 14. Consulte a Seção EM.
		14. Consulte a Seção Livi.
O motor funciona e pára em seguida	Filtro de combustível obstruído	Substitua o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Combustível".
	2. Sistema de admissão de ar obstruído3. Ar no sistema de combustível	Limpe o sistema de admissão de ar ou substitua o filtro de ar. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Ar".
		Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para Sangria do Sistema de Combustível".
Excesso de rotação do motor	Defeito na válvula solenóide de corte de combustível	 Consulte EC-28, "FUNÇÃO DE CORTE DE COMBUSTÍVEL" Remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina auto

Remoção

- 1. Desconecte o cabo negativo da bateria.
- 2. Desconecte a mangueira de alimentação de combustível.




EC

Α

С

3. Desconecte as mangueiras de retorno do bico injetor e de retorno para reservatório de combustível.



D


Ε

F

G

Н

- 4. Desconecte o tubo LDA.
- Remova os tubos de alta pressão. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".




J


ı

K


- 6. Remova o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Combustível".
- 7. Gire o motor até 20°BTDC.



9. Remova o parafuso do suporte da bomba de combustível.



10. Remova os 3 parafusos da carcaça da engrenagem de acionamento e remova a bomba injetora.




Instalação


1. Ajuste o cilindro Nº 1 em PMS (TDC) no curso de compressão. Ajuste o volante do motor com a ferramenta especial KV109B0180 (9.407.0.690.029.4).

NOTA:


O cilindro N^{o} 1 está na parte traseira do motor (lado do volante do motor).



 Certifique-se de que o indicador esteja alinhado com a marcação "PMS" na polia da árvore de manivelas. Ajuste o indicador se necessário.



3. Remova a ferramenta especial e gire o motor até 20 BTDC.



Α

EC

4. Prenda a bomba injetora em uma morsa e solte as porcas que fixam a bomba ao seu flange de fixação. Aperte ligeiramente uma das porcas o necessário para permitir que a bomba injetora se movimente.

cas o necessário para permitir que a bomba injetora se movimente no seu flange de fixação.

Flange de fixação da bomba injetora


D

Ε

F

LBIA0164E

5. Remova o bujão de acesso da parte traseira da bomba injetora e descarte a arruela de vedação.




Н


J

K

 Instale o relógio comparador KV11254410 com a ferramenta especial KV119E0090 (9.407.0.690.046.6).



7. Gire o eixo da bomba injetora no sentido horário (visto pelo lado da engrenagem) para alinhar a marcação na engrenagem com a saída "A" da bomba injetora (1º cilindro). Continue girando ligeiramente a engrenagem até perceber uma resistência. Ajuste novamente o relógio comparador.




 Instale a bomba injetora e gire-a em direção ao bloco do motor, certificando-se de que o relógio comparador permaneceu ajustado.
 NOTA:

Use um novo anel de vedação para bomba injetora.


Torque de aperto:

17-23 N.m (1,8 - 2,3 kg-m, 13-16 lb.pés).



 Gire a árvore de manivelas no sentido anti-horário (vista pelo lado da polia) até que a marcação "PMS" esteja alinhada com o indicador. NOTA:


O ponteiro do relógio comparador deve movimentar-se.




10. Ajuste o volante do motor com a ferramenta especial nº KV109B0180 (9.407.0.690.029.4).

NOTA:

O cilindro N° 1 está na parte traseira do motor (lado do volante do motor).



11. Gire a bomba injetora, afastando-a do bloco do motor até que a leitura do relógio comparador coincida com a especificação indicada na placa de identificação do motor.



Α

EC

С

D

Ε

F


12. Aperte as porcas do flange de fixação da bomba injetora.

```
Torque de aperto:
21-23 N.m (2,2 - 2,3 kg-m, 15.5-16.9 lb.pé).
```

NOTA:

Certifique-se de que o ponteiro do indicador com mostrador não se movimenta durante o aperto das porcas.

Remova a ferramenta especial.




21 – 23 N·m (2.2 – 2.3 kg-m, 15.5 – 16.9 ft-lb)

G

13. Instale o parafuso do suporte da bomba injetora.

```
Torque de aperto:
17-23 N.m (1,8 - 2,3 kg-m, 13-16 lb.pés).
```

- 14. Instale o filtro de combustível. Consulte MA-17, "Substituição do Filtro de Combustível".
- Instale os tubos de alta pressão. Consulte EC-23, "BICO E TUBO DE INJEÇÃO".




16. Conecte o tubo LDA.


NOTA:

Use novas arruelas de vedação.

Torque de aperto: 8-12 N.m (0,9 - 1,2 kg-m, 71-106 lb.pol).




17. Conecte as mangueiras de retorno dos bicos e de retorno ao reservatório de combustível.



18. Conecte a mangueira de alimentação de combustível.

Torque de aperto: 26-30 N.m (2,7 - 3,0 kg-m, 20-22 lb.pé).


- 19. Instale o arrefecedor do ar de admissão. Consulte a Seção EM.
- 20. Conecte o cabo negativo da bateria.
- 21. Sangre o sistema. Consulte EC-8, "Procedimento para Sangria do Sistema de Combustível".



BICOS INJETORES E TUBULAÇÃO DE ALTA PRESSÃO


Remoção

- Remova o arrefecedor do ar de admissão. Consulte EM-27, "ARRE-FECEDOR DO AR DE ADMISSÃO".
- Remova as braçadeiras dos tubos de alta pressão.



EC

Desconecte os tubos de alta pressão dos bicos de injetores e a bomba injetora e em seguida remova-os.




D Ε

F

G

Н

Remova as mangueiras de retorno dos bicos.



K

L

M

LBIA0158E


5. Remova as braçadeiras dos bicos.

BICOS INJETORES E TUBULAÇÃO DE ALTA PRESSÃO

6. Remova os bicos com a ferramenta especial KV119E0080 (9.407.0.690.040.6).

NOTA:

Remova e descarte as arruelas de vedação dos bicos de injetores.



Arruela 🔀

20 N·m (2.0 kg-m,

15 ft-lb) +70°

LBIA0161E

Instalação

1. Instale os bicos e as braçadeiras seguinte as especificações indicadas.

NOTA:

Use novas arruelas de vedação da mesma espessura daquelas instaladas originalmente.

Etapas de Aperto	Especificação
Etapa 1	20 N.m (2,0 kg-m; 15 lb-pés)
Etapa 2	70° de rotação adicional



NOTA:

Utilize novas arruelas de vedação


Torque de aperto:

7-9 N.m (0,8 - 0,9 kg-m, 62-79 lb.pol)



3. Instale os tubos de alta pressão.

Torque de aperto Conexões dos bicos: 25-35 N.m (2,6 - 3,5 kg-m, 19-25 lb.pé) Conexões da bomba injetora: 24-30 N.m (2,5 - 3,0 kg-m, 18-22 lb.pé)




BICOS INJETORES E TUBULAÇÃO DE ALTA PRESSÃO

4. Instale as braçadeiras dos tubos de alta pressão.

Torque de aperto: 13-17 N.m (1,4 - 1,7 kg-m, 10-12 lb.pé)

- 5. Instale o duto de entrada de ar. Consulte a Seção EM.
- 6. Sangre o sistema de combustível. Consulte EC-8, "Procedimento para Sangria do Sistema de Combustível".



A

EC

C

D

Ε

F

G

Н

I

J

K


L

M

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO CÁRTER


Descrição

Este sistema retorna o gás "blow-by" ao duto de admissão de ar.




Inspeção de Componentes SEPARADOR DE ÓLEO

Verifique o separador de óleo quanto a danos ou obstrução.



MANGUEIRAS DO SEPARADOR DE ÓLEO

- 1. Verifique as mangueiras e suas conexões quando a danos, obstrução ou vazamentos.
- 2. Desconecte todas as mangueiras e limpe com ar comprimido. Se qualquer uma das mangueiras não puder ser desobstruída, substitua-a.



VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

Diagnóstico de Falhas

Consulte MTC-52, "DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO VENTILADOR DE ARREFECIMENTO ELÉTRICO".

Remoção e Instalação Consulte CO-11, "REMOÇÃO E INSTALAÇÃO".

Α

EC

C

D

Ε

F

G

Н

L

J

Κ


L

M

CORTE DE COMBUSTÍVEL

Descrição

A válvula solenóide de corte de combustível está localizada na bomba injetora.



Quando o interruptor de ignição estiver na posição ON (LIGADO) ou START (PARTIDA) a energia é fornecida:

- através do fusível 10A [Nº 13 localizado no bloco de fusíveis (J/B)]
- ao terminal + da válvula solenóide de corte de combustível.

O terra é fornecido através da carcaça da válvula solenóide de corte de combustível.

Com o fornecimento de energia e do terra, a válvula solenóide de corte de combustível é energizada permitindo o fluxo do combustível.

CORTE DE COMBUSTÍVEL

Diagrama da Fiação - FCUT

Α EC-FCUT-01 EC INT. DE IGNIÇAO ON ou START C BLOCO DE FUSÍ-VEIS (J/B) D 10A 13 Ver PG-POWER **E**49 Ε F G Н Κ L BOMBA INJETORA (VÁLVULA SOLENÓIDE M DE CORTE DE COMBUSTÍVEL) E228







CORTE DE COMBUSTÍVEL

Diagnóstico de Falhas

Procedimento para o Diagnóstico de Falhas do Corte de Combustível

1. VERIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA VÁLVULA SOLENÓIDE DE CORTE DE COMBUSTÍVEL


- 1. Desconecte o conector da válvula solenóide de corte de combustível.
- 2. Gire o interruptor de ignição para ON (LIGADO).
- 3. Meça a tensão entre o terminal + (G) do conector E228 da válvula solenóide de corte de combustível e o terra.

Deve haver tensão de bateria.

OK ou NG

OK >> VÁ PARA 2.

NG >> Repare o chicote ou o conector.



2. VERIFICAÇÃO DO TERRA DA VÁLVULA SOLENÓIDE DE CORTE DE COMBUSTÍVEL

- 1. Gire o interruptor de ignição para OFF (DESLIGADO)
- 2. Verifique o terra E302 do motor.


OK ou NG

OK >> Remova a bomba injetora e envie-a para uma ofi-

cina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA

INJETORA".

NG >> Repare o chicote ou o conector.



Remoção e Instalação

A válvula solenóide de corte de combustível é incorporada à bomba injetora. Para reparos, remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".

DADOS DE SERVIÇO E ESPECIFICAÇÕES (SDS)

Pressão de Combustível

A pressão do combustível não é ajustável. Para reparos, remova a bomba injetora e envie-a para uma oficina autorizada Bosch. Consulte EC-17, "BOMBA INJETORA".

Rotação da Marcha Lenta e Máxima sem Carga

Rotação da marcha-lenta	Sem carga *1	700 - 740 rpm	
Rotação máxima	-	4200 rpm	

- *1: Sob as seguintes condições:
- Interruptor do ar condicionado: OFF (DESLIGADO) se equipado.
- Carga elétrica: OFF (DESLIGADO) (Luzes, aquecedor & desembaçador do vidro traseiro, se equipado).
- Transmissão na posição "Neutro".

_

Α

Ε

D

Г

G

H

ī

K

L

M